



项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李凌达 同志，担任 湘龙马林银安加油站现状 项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年3月30日

一 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称：澜沧雪林银鑫加油站

项目类型：安全现状评价 企业性质：个体性质

投资金额：/ 法定代表人：邹银鑫

住所：普洱市澜沧县雪林乡

筹建或建成投产时间 2012年5月30日

生产经营类型：加油站

生产能力或设计规模：三级站

生产经营的主要产品、物料 92# 95#(B) 柴油

证照或核准情况：有营业执照 危化证 成品油证

每年最大生产时间 365 天，每天工作 2 班（8

小时）。人员编制：管理人员 2 人、生产人员 4 人。

专职安全员 2 人，兼职安全员 0 人。

2 地理位置及交通


项目所在地距澜沧城市约 110 公里，位于（要求细化到小地名或社区）澜沧县雪林乡。

地理坐标：

交通：



交通位置示意图



3 自然地理

地形地貌: 是否提供了相关资料? (是, 否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

(是, 否)。 场地自南向北呈台阶式, 南面内平加油站北约28m.
场地西北面, 东南为约15度陡坡, 南面为沟。

气象条件: 是否提供了相关资料? (是, 否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

(是, 否)。 年均气温17.7℃, 属亚热带雨林气候

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料? (是, 否) 是否有现场踏勘后或收



集的补充记录 (是□、否□) .

(1) 地层 _____

(2) 构造 _____

(3) 地质特征 _____

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) .

(1) 孔隙水赋存: _____

(2) 岩溶水赋存: _____

(3) 地表水体: 无

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) .

(1) 工程地质岩组: _____

(2) 边坡稳定性分析: 东西面边坡较稳定 需注意边坡坍塌

(3) 工程地质条件类型: _____

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) .

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无


(3) 对环境污染情况: 无

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无


(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无

(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为三级负荷. 由李村乡 400V 电网 供给, 配电室设置在 加油站南侧, 变压器设置情况 无。变压后, 电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

①. 设油气回收
②. 设隔油池

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□) .

引自当地自来水管网



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

设安全员 2 名

(2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗 (主要负责人、安全员)

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作 时 有效起止	安全培训 机构	证号
1	邹银全	主要负责人		2022.1.1.		533001196309161512
2	傅志武	安全员		2024.9.6		5032219710313435
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等) :

有管理制度, 基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 未记录

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 已按要求发放

(6) 安全警示标志设置情况: 除自用95#油管未标识外, 其余
位置标识齐全.

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制应急预案, 并备案

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 台帐记录基本齐全

(9) 购买保险情况: 已购买




15. 收集的其他文本资料清单

序号	名称	数量	备注
1.	营业执照		
2.	危险化学品经营许可证		
3.	危化品登记证		
4.	安全许可证		
5.	风险评估报告		
6.	安全培训记录		
7.	应急演练记录表		
若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。			

以上现场记录情况，真实反应委托方项目实际现状，其收集、摘录的资料、数据属本委托单位提供，且真实有效。

特此确认

委托方:
负责人: 

2022年5月21日

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 湖北鄂州银丰加油站 项目类型: 安全现状评价

法定代表人(负责人) 邹银名 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

- 1) 补充加油区进、出口标识
- 2) 补充油罐操作井的管道流向标识
- 3) 95#油罐补充停用标识
- 4) 石棉毯应用口袋包好或更换。

委托方负责人:



现场检查人员:

李达 陆朝春

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月21日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。

