

昭通市鼎安科技有限公司服务项目风险分析表(表一)

单位名称: 西双版纳新傣园酒店管理有限责任公司傣园酒店	
项目名称: 西双版纳新傣园酒店管理有限责任公司傣园酒店	
行业: 非煤矿山 <input type="checkbox"/> 危化品 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	专业:
<p>企业基本情况:</p> <p>傣园酒店位于景洪市民航路61号, 酒店拥有豪华标准间, 单人间, 双连间, 商务套房和总统套房等类型房间共171间, 同时还有中餐厅, 西餐厅, 宴会厅等及大小包房, 提供多种菜肴和民族风味餐。</p>	
<p>服务类别: 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____</p>	
<p>项目投资规模:</p>	
<p>地理位置及交通情况:</p> <p>酒店位于景洪市民航路61号, 交通便利。</p>	
<p>周边环境状况:</p> <p>酒店东面为勃海路, 南面为南国地景, 西面为广电大楼, 北面为新傣园酒店。</p>	
<p>项目风险特性:</p> <p>火灾, 中毒窒息, 锅炉爆炸, 烫伤, 高处坠落, 容器爆炸, 车辆伤害, 淹溺, 其他火灾。</p>	

(表二)

本 评 价 机 构	资质业务 范围类型	1、是在本机构资质业务范围类型内 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2、不在本机构资质业务范围类型内 <input type="checkbox"/> .
	评价人员 专业配置	评价人员专业是否满足评价项目需要: 满足 <input checked="" type="checkbox"/> ; 满足, 为把工作做得更好, 邀请了有关专家 <input type="checkbox"/> ; 基本满足, 但需要邀请有关专家 <input type="checkbox"/> ; 不满足 <input type="checkbox"/>
分析的时机: 1、已经得到需求的基本信息 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2、没有获得需求的基本信息 <input type="checkbox"/> .		
分析形式: 1、项目小, 行业风险小, 采用了咨询意见形式 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2、项目稍大, 行业风险大, 采用了会签形式 <input type="checkbox"/> ; 3、项目大, 行业风险大, 采用了会议形式 <input type="checkbox"/> .		
分析人员组成: 1、机构项目管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2、技术负责人 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 相关评价人员 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4、相关技术专家 <input type="checkbox"/> ; 5、其他有关专家 <input type="checkbox"/> ; 6、有关行业主管部门人员 <input type="checkbox"/> .		
采用的分析法: 1、专家意见调查法 <input type="checkbox"/> ; 2、头脑风暴法 <input type="checkbox"/> ; 3、情景分析法 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4、核对表法 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5、面谈法 <input type="checkbox"/> ; 6、向有关主管领导请示过 <input type="checkbox"/> ; 7、列为较大影响项目向主管机关汇报过 <input type="checkbox"/> .		
项目的可行性意见: 1、该项目可行 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2、该项目基本可行 <input type="checkbox"/> ; 3、该项目不可行 <input type="checkbox"/> .		
备注意见: _____		
委托方的前置条件: 1、具备 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2、基本具备 <input type="checkbox"/> ; 3、不具备 <input type="checkbox"/> ; 4、_____		
能否在约定时间内完成工作: 能提前 <input checked="" type="checkbox"/> ; 能按时 <input checked="" type="checkbox"/> ; 需加班 <input type="checkbox"/> ; 不能 <input type="checkbox"/>		
项目的经济性: 确定的评价费用能够接受 <input checked="" type="checkbox"/> ; 基本接受 <input type="checkbox"/> ; 不接受 <input type="checkbox"/> .		
分析的总体意见为: <input checked="" type="checkbox"/> 可以接受、2、基本可接受、3、不能接受。5、特殊条件达到后可以接受: _____		
风险分析主持人签名: _____		
成员签名: _____		
年 月 日		
工作计划安排:		
2022年3月12日——2022年3月11日, 完成 初稿核查准备工作 工作		
2022年3月12日——2022年3月12日, 完成 初稿编制 工作		
2022年3月13日——2022年5月10日, 完成 收集资料、报告编号 工作		
2022年5月10日——2022年6月20日, 完成 报告内审及修改 工作		
2022年6月20日——2022年10月30日, 完成 报告出具 工作		
项目组长:		
2022年3月14日		

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李晓达 同志，担任 丽权收纳新佳居管理有限责任公司 项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年3月4日

一 现场基本情况记录表

1 企业概况

项目名称：西双版纳新傣园酒店管理有限公司傣园酒店
项目类型：工贸型 企业性质：国有独资公司(国有控股)
投资金额： 法定代表人：付守民
地理位置：景洪市 民航路镇 61号 村 小组。
筹建或建成投产时间 2006.7.28
生产经营类型：酒店管理、餐饮、住宿服务。
生产能力或设计规模：
生产经营的主要产品及物料：
证照或核准情况：营业执照

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 三 班(8小时)。

人员编制：管理人员 5 人、生产人员 50 人。

专职安全员 2 人, 兼职安全员 1 人。

2 地理位置及交通

项目所在地距 景洪市 城市约 1 公里, 位于 (要求细化到小地名或社区) 民航路61号。

地理坐标: 东经: 100°47'24" 北纬: 21°59'45.6"

交通: 在民航路61号, 交通便利。

交通位置示意图

注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离。

3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否□）。

项目位于缓坡地带，总体地势平坦，周边未见塌陷、开裂不良地质现象。

气象条件：是否提供了相关资料？（是□、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否□）。

景洪市属于北热带和南亚热带湿润季风气候，长夏无冬，干湿分明，兼有大陆性气候和海洋性气候的优点，日温差大，年温差小，静风少寒，基本无霜。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料? (是、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是、否)。

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是、否)。

(1) 孔隙水赋存: _____

(2) 岩溶水赋存: _____

(3) 地表水体: 无

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是、否)。

(1) 工程地质岩组: _____

(2) 边坡稳定性分析: 无

(3) 工程地质条件类型: 简单

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是、否)。

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 无

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无


(6) 环境地质条件类型: 无

4 周边环境:

东面: 富力海路. 南面: 南国地景. 西面: 广电大楼


北面: 新德园酒店

周边环境示意图



注: 要尽量标出距离及相邻关系

5. 生产区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为 供电局 供给，配电室设置在 沈庄1楼，变压器设置情况 800KW 变压器1台。变压后，电压为 220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况（或排土场）情况

没有排水设施
没有化粪池。

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是□、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否）。

市政供水管网供水。
清污分流

14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

成立安全生产委员会

(2) 从业人员安全教育及持证情况

主要负责人、安全管理人员持证。

特种作业人员持证

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间	安全培训机构	证号
1	付宇民	总经理			西双收纳包	KJ022021F20053
2	王元梅	副总经理			自安全生产法	KJ022021F20052
3	姜和	安全管理人员			湖南瓦儿	KJ022021FC0165
4	岩院	√ √			√	KJ022021FC0166
5	张丽	√ √			√	KJ022021F2051
6	丁民耀	司炉工			西双收纳包	5328019650109001X
7	和勇智	√ √			安全技术监察局	532801972/201009X
8	陈庆福	电工			西双收纳包	53280119740122037
9	王东明	√ √			√	532801198306193773
10	沙德国	√ √			√ √ √	532801196512160052
11	和勇智	√ √			√ √ √	53280119721201009X
12	姜红	√ √			√ √ √	53280119670314001
13	王勤昌	√ √			√ √ √	532801196510150028
14	岩院	消防员			消防职业技能	532801177401150039

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附

(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等):

有, 齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 有.

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 有

(6) 安全警示标志设置情况: 有

(7) 事故应急救援预案情况: 有预案并进行了演练.

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 有

(9) 保险情况: 已购买

现场踏勘主要危险有害因素辨识表

区域的危险有害因素及分布位置辨识
交通方面的危险有害因素及分布位置辨识
车辆伤害
水文、工程、环境地质气方面的危险有害因素及分布位置辨识
地质灾害
自然条件等方面的危险有害因素及分布位置辨识（气候、风向、风频）
高温、雷电
总图布局方面的危险有害因素及分布位置辨识

设备、装置方面的危险有害因素及分布位置辨识

机械伤害 高温烫伤
触电
火灾爆炸
锅炉爆炸

工艺、作业条件方面危险有害因素及分布位置辨识

火灾、中毒和窒息、锅炉爆炸 高温^{液体}烫伤 高处坠物
容器爆炸 车辆伤害 液洒

其他危险有害因素及分布位置辨识

中暑
食物中毒

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 西双板板新德园酒店有限公司 ^{朝议} 项目类型: 2级现状
法定代表人(负责人): 付守民 联系电话: _____ 日期: 2022.4.20

现场发现的问题及建议:

1. 柴油发电机房 ^{柴油} 柴油设置不合理 架空电力线路跨越 消防与柴油 油罐存在安全距离不足。
2. 厨房卸物空气开关未安装漏电保护器。
3. 厨房抽油烟机未安装水位自动开关。
4. 消防水泵未设置集水坑和水位自动开关。
5. 厨房无火灾报警系统。
6. 厨房抽油烟机配电箱前无绝缘胶垫。
7. 视频监控的外故障未显示画面。

委托方负责人: 陈成 现场检查人员: 陆朝
陈成

昭通市鼎安科技有限公司
2022年4月20日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。